

USB 发送数据时出现迟滞现象

关键字: USB, 迟滞

1 问题描述

客户反馈, 使用 STM32F446 的高速 USB 外设, 即 USB_OTG_HS 外设, 且使用内置全速 PHY。客户的产品 USB 用做 device, 自定义 HID 类, 当连接带 UOS 操作系统的 HOST 时, 会发现当前数据并没有成功发送, 但是会发送上一次的数据, 即发送数据出现“迟滞”现象。但在 Windows 下却没有出现此类问题。另外, 客户同时还使用了 STM32F446 上的 USB_OTG_FS 外设, 且此外设做同样的事一切正常, 目前此问题只出现在 USB_OTG_HS 外设上。

2 问题分析及解决方法

刚开始猜测是长度问题, 即发送最大包长需要再发送一次空包。但客户反馈他们的发送长度为 62 个字节。于是去客户现场使用 USB 协议分析仪采数分析, 发现一切通信正常。

通过查看客户演示重现问题的过程, 发现在正常时是一切 OK 的, 只在进行 USB 拔插时才发送问题。应用程序不断发送数据的过程中拔掉 USB 线, 然后再次插上, 在此过程中应用程序一直尝试发送数据。当 USB 线重新连接上且重新枚举成功后, “迟滞”现象则重现了, 即每次应用程序调用发送接口实现发送的是上一次尝试发送的内容。

调试客户的程序, 发现当 USB 线拔掉后, 应用程序还会往 USB IP 对应的发送 FIFO 内写入数据, 这其实是不对的。按理 USB 线拔掉后 USB 的状态应该恢复到默认状态, 即 `pdev->dev_state=USBD_STATE_DEFAULT`。但实际上, 通过调试发现此状态在 USB 线拔掉后是 `suspend` 状态。那么为什么会是这样的呢? 于是立即想到 Vbus sensing 功能。马上与客户硬件工程师核对, 原来客户产品的 USB_OTG_HS 的 Vbus_sensing 脚是悬空的, 并没有连接 Vbus, 但是客户的 USB_OTG_FS 外设却又是连接了。于是客户的产品两个 USB 口, 同样的工作, 一个 USB 口正常, 另一个 USB 口却会出现问题。

差异找到了, 接下来就是分析由此如何造成问题的。

由于 USB_OTG_HS 并没有真正实现 Vbus sensing 功能 (因为没有硬件连接), 于是当 USB 线断开时, 应用程序并不能准确地检测到断开事件 (Disconnected), 只会出现 `suspend`, 应用程序是无法直接的区分真正的 `suspend` 和 USB 线断开连接的。当应用程序有数据需要通过 USB 口发送时, 如果当前是 `suspend` 状态, 那么它会首先唤醒 USB 总线然后再发送数据:

```
if(hUsbDeviceHS.dev_state ==USBD_STATE_SUSPENDED)
{
    __HAL_PCD_UNGATE_PHYCLOCK((PCD_HandleTypeDef*) hUsbDeviceHS.pData);
    HAL_PCD_ActivateRemoteWakeup((PCD_HandleTypeDef*) hUsbDeviceHS.pData);
}
```

```

HAL_Delay(20);
HAL_PCD_DeActivateRemoteWakeup((PCD_HandleTypeDef*) hUsbDeviceHS.pData);
(void)USBD_LL_Transmit(&hUsbDeviceHS, HID_EPIN_ADDR, gData, 4);
}

```

而这样发送远程唤醒信号时，device 本身会产生一个 **resume** 中断，于是在 **resume** 中断回调函数内：

```

USBD_StatusTypeDef USBD_LL_Resume(USBD_HandleTypeDef *pdev)
{
    if (pdev->dev_state == USBD_STATE_SUSPENDED)
    {
        pdev->dev_state = pdev->dev_old_state;
    }

    return USBD_OK;
}

```

如上所示，程序会将 **dev_state** 错误地恢复到上一次状态，即正常状态 **USBD_STATE_CONFIGURED**，如此一来，程序就错误地往 **USB IP** 的内的发送 **FIFO** 写入数据了，即使此时由于 **USB** 线已经断开而导致无法真正发送成功，但 **USB IP** 的内置发送 **FIFO** 此时是有了数据的。

通过调试，查看 **OTG_DTXFSTS1** 寄存器相应端点 1 对应的发送 **FIFO** 的剩余空间可知，这个时候的发送 **FIFO** 的确有数据的。接下来是 **USB** 线插上重新枚举，那么为什么 **USB** 重新枚举后还会再现问题呢？通过设置断点发现，在 **USB** 成功重新枚举过后，通过 **OTG_DTXFSTS1** 寄存器指示，发送 **FIFO** 内容并没有清空，于是在接下来发送数据时，永远都是实际上发送的是上一次写入到 **FIFO** 中的数据。

问题已经找到，于是解决方法就很容易找到了。在 **USB** 重新枚举过后在合适的地方将端点 1 对应的发送 **FIFO** 清空一下即可。

```

USBD_LL_FlushEP(&hUsbDeviceHS, 0x81);

```

3 总结

- 在客户的这个案子中，由于 **USB_OTG_FS** 连接了 **VBUS SENSING** 脚，当 **USB** 线拔掉后，会产生正确的 **disconnect** 中断，**USB device** 的状态也会正确地切换到 **default** 状态，从而过滤掉应用程序想要发送的数据，因此并不会出现类似问题，因此，在客户的产品设计中，建议硬件千万不要忘了连接 **vbus** 引脚，即使在想省 **IO** 引脚的情况下，这样容易造成对软件的开发诸多不便。
- 在 **USB** 的状态处于非 **configured** 状态时，最好不要往发送 **FIFO** 写入数据，应用程序应该想办法将这些数据过滤掉。

版本历史

日期	版本	变更
2021 年 10 月 27 日	1.0	首版发布

重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司（“ST”）保留随时对 ST 产品和 / 或本文档进行变更的权利，恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于 ST 产品的最新信息。ST 产品的销售依照订单确认时的相关 ST 销售条款。

买方自行负责对 ST 产品的选择和使用，ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的 ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定，将导致 ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。若需 ST 商标的更多信息，请参考 www.st.com/trademarks。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档是 ST 中国本地团队的技术性文章，旨在交流与分享，并期望借此给予客户产品应用上足够的帮助或提醒。若文中内容存有局限或与 ST 官网资料不一致，请以实际应用验证结果和 ST 官网最新发布的内容为准。您拥有完全自主权是否采纳本文档（包括代码，电路图 etc）信息，我们也不承担因使用或采纳本文档内容而导致的任何风险。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。